



LEYENDA
Colapso y mal funcionamiento del Botadero a Cielo Abierto de Mitú Año 2023

Construcciones 2022	Actividades agrícolas
Botadero municipal	Límite frontera agrícola (2021)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI

CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL POR COLAPSO Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DE MITÚ
 Amazonía Colombiana 2023



CONVENCIONES

Límites	Vías
Amazonia Colombiana	Vía tipo 1
Cabecera municipal	Vía tipo 2
Departamental	Vía tipo 3
Municipal	Vía tipo 4
Veredas	Caminos
Parques Nacionales Naturales de Colombia	Resguardos
Centros poblados	Resguardos indígenas
Cuerpos de agua	Límite resguardos indígenas
Drenaje doble	Monitoreo ambiental de la Amazonía Colombiana
Drenaje sencillo	Pérdida de bosque (2022)
Laguna	
Hidrografía Internacional	

SISTEMA DE REFERENCIA

SISTEMA DE REFERENCIA: MAGNA - SIRGAS
ELIPSOIDE: Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN: Gauss Kruger
ORIGEN: MAGNA - Bogotá

FUENTES:
 Información Cartográfica: IGAC 2022

Información Temática: Resguardos indígenas (ANT) 2022
 Base de datos vectorial básica Municipio de Mitú, Vaupés
 Escala 1:2000, IGAC 2022
 Centroides Basurero calculado con imagen Google Earth

Elaborado por: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS
 Contrato Interadministrativo 1146 de 2023

